

การหลอมอัดรีดพีวีซีบีเด็ปเปิ้งและการควบคุม

U-PVC Extrusion Process and Control

ชวัลิต แสงสวัสดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โทร/โทรสาร. 0-2549-3483 E-mail : sangswad@access.rit.ac.th

บทคัดย่อ

กระบวนการอัดรีดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตพลาสติกพีวีซีนิดแข็งให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปร่างต่างๆ ตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น ท่อไปจนถึงแบบที่มีความ слับซับซ้อนมาก เช่น โปรไฟล์ ทั้งนี้การผลิตจะมีตัวแปรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และควบคุมให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ บทความนี้จะกล่าวถึง การหลอมอัดรีดพีวีซีนิดแข็ง และตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน รวมทั้งจะกล่าวถึง การออกแบบสกรูและระบบอุปกรณ์ สมบัติวัตถุคุณภาพ เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ

คำสำคัญ: การหลอมอัดรีด, พีวีซีนิดแข็ง

Abstract

An extrusion process is used to produce U-PVC plastic product from sample rods to extremely complex profiles. Normally, there are many parameters that influence the U-PVC extrusion and these must be studied and controlled to ensure that extruded products are manufactured to specification. In this paper, the U-PVC extrusion process is discussed, the parameters on extruded product quality are examined, the U-PVC properties and the screw and barrel design to set specification are evaluated.

Keywords: extrusion process, U-PVC

1. บทนำ

วิธีการที่นิยมกันมากวิธีหนึ่งในการผลิตพีวีซีนิดแข็งอย่างต่อเนื่องก็คือกระบวนการหลอมอัดรีด (Extrusion process) พีวีซีที่ใช้ในกระบวนการอาจอยู่ในรูปของเม็ดหรือผงก็ได้ ซึ่งจะทำการป้อนเข้าระบบผ่านกรวยเติม (Hopper) ลงสู่สกรู (Screw) จากนั้นพีวีซีจะเคลื่อนไปภายในระบบอัดรีด (Barrel) ที่ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง จากอุปกรณ์ให้ความร้อนรวมไปถึงความร้อนที่เกิดจากการขัดสีกันเองของพลาสติกรอบๆ เกลียวของสกรูด้วย ความลึกของร่องเกลียวสกรูจะลดลงตามความยาวของสกรู เพื่อให้พีวีซีอัดตัวกันได้ดีที่ปลายทางของเครื่องอัดรีด หลังจากนั้นพีวีซีหลอมเหลวจะไหลผ่านออกจากได (Die) เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งการใช้ได ลักษณะต่างๆ นำมาติดตั้งกับเครื่องหลอมอัดรีด ก็จะได้ชิ้นงานหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ท่อ, โปรไฟล์

2. สมบัติของพีวีซี

ศัพท์คำว่า “Unplasticized” (หรือบางที่เรียกว่า Unplasticised) หมายความว่าไม่มีสารพลาสติกซีดอยู่ในวัตถุคุณภาพรับใช้กับงานอัดรีด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสารเติมแต่ง (Additives) อยู่ในพลาสติกพีวีซี หรือพีวีซีเรชิน สารเติมแต่งเหล่านี้จำเป็นต่อเทคโนโลยีพีวีซี ถ้าปราศจากมันพลาสติกจะไม่สามารถทำการผลิตได้ ตัวอย่างเช่น สารเติมแต่งที่มี Heat stabilizers (บอยครั้งเป็นพวงสารประกอบของตะกั่วหรือดีบุก), lubricants (ตัวอย่างเช่น Butyl stearate), processing aids

(ซึ่งบางที่เป็นพลาสติก acrylic polymers), Impact modifiers (เป็นพลาสติกตัวอย่างเช่น ABS หรือ MBS หรือ rubbers หรือ elastomers) และ fillers (ตัวอย่างเช่น china clay) วัตถุดิบพีวีซีบางที่อาจจัดขึ้นได้ในรูปของ คอมเพนต์ (Compound) ซึ่งสามารถหลอมเทเลวิชั่นได้ทันทีหรือจำาน่ายในรูปเรซิโนฟท์ที่ต้องใช้เครื่องผสมความเร็วสูง(High speed mixer) จากนั้นจะส่งผ่านเข้าไปยังเครื่องอัดรีดต่อไป หรืออาจจำาน่ายในรูป พงสมแท้ (dry blended) ซึ่งสามารถขันรูปได้ทันทีด้วยสาเหตุเหล่านี้วัตถุดิบพีวีซีจึงสามารถเลือกใช้ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งของบริษัทผู้ผลิต อนึ่งโดยทั่วไปแล้วการขันรูปด้วยเม็ดคอมเปนต์จะให้คุณสมบัติที่ดีกว่าแต่อย่างไรก็ต้องใช้พงสมแท้ จะได้เปรียบในด้านต้นทุน

3. สมบัติการไหล

เป็นสภาพการไหลหนืดที่อุณหภูมิผลิต การไหลได้ง่ายหรือไม่ขันอยู่กับน้ำหนักไม่เลกุล ซึ่งพีวีซีจะบอกออกมากในรูปของ K ถ้าค่าของ K ถ้าสูง น้ำหนักไม่เลกุลของพีวีซีจะมาก ทำให้การไหลเป็นไปได้ยาก สำหรับค่า K ค่าหนึ่ง สภาพการไหลอาจเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างถ้าพงสมสารติดตั้ง ตัวอย่างเช่น การใช้สารหล่อลื่นเข้าช่วย

ตัวอย่างของค่า K สำหรับการผลิตห่อและไพรไฟล์จะอยู่ระหว่าง 66 ถึง 68 (ค่าความหนืดวัดด้วยมาตรฐาน ISO - R174 เท่ากับ 110 - 116) สำหรับแผ่นซีทและไพรไฟล์ใส จะใช้พีวีซีเกรดที่มีความหนืดน้อยกว่าคือ มีค่า K ประมาณ 62

ตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นค่าความหนืดของพีวีซีเรซิโนฟท์ตามอุณหภูมิและอัตราเฉือน (Shear rate) ที่ใช้ (Solvay UPVC PIR 945)

เนื่องด้วยค่าความหนืดหกอย่างและค่าความยืดหยุ่นที่สูงมาก, UPVC จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความร้อนจากการขัดถู (Shear heat) เป็นปริมาณมากระหว่างทำการอัดรีด ในกระบวนการยัดรีด

ตารางที่ 1 ค่าความหนืดของพีวีซีตามอุณหภูมิและอัตราการเฉือน

อัตราเฉือน (/sec)	ค่าความหนืด (Ns/m ²)		
	อุณหภูมิ 350 ° F	อุณหภูมิ 375 ° F	อุณหภูมิ 400 ° F
20	12800	9800	7360
40	7600	5830	4390
100	3830	2940	2210
200	2280	1750	1320
400	1360	1040	780

ที่ใช้สกรูเดี่ยวจึงนิยมใช้ความเร็วรอบตัว เพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดมากก deinไปกับพีวีซีที่ว่องไวต่อความร้อนกระบวนการอัดรีดแบบความเร็วต่ำยังคงใช้อยู่กับการผลิตไพรไฟล์บางลักษณะที่ต้องการความเสถียรต่อความร้อนเป็นอย่างมาก สำหรับเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวที่ผลิตแบบความเร็วรอบสูงต้องออกแบบสกรูแตกต่างออกไปรวมทั้งเปลี่ยนสภาพการผลิตไปด้วย ในการปฏิบัติงานแบบนี้ อุณหภูมิหลอมเหลวจะต้องสูง ทำให้เวลาคงอยู่ (Residence time) ในเครื่องอัดรีดและได้ต้องลดลง การลดเวลาจะช่วยยับยั้งผลกระทบการแตกตัวจากความร้อนได้ วัตถุดิบพีวีซีก็จะไม่นิ่มและล้มเสียรูปหลังจากออกจากเตามากกว่าการผลิตโดยใช้ความเร็วตัว และเนื่องด้วยสมบัติการไหลได้ยากของพีวีซีรวมทั้งการใช้พงสมแท้ การอัดรีดพีวีซีส่วนใหญ่จึงหันมาใช้สกรูคู่กระบวนการนี้จะให้อัตราการผลิตสูงโดยปราศจากความร้อนส่วนเกินจากการเฉือน

4. การออกแบบกระบอกและสกรู

การผลิตพีวีซีเบ็งบวามาก ๆ จะใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ โดยใช้ทั้งแบบหมุนสวนทางและแบบหมุนตามกัน และสามารถใช้สกรูรูปร่างทั้งทรงกระบอกและทรงกรวย ความได้เปรียบของกระบวนการผลิตแบบใช้สกรูคู่อยู่ที่สามารถผลิตได้ปริมาณสูงๆ โดยปราศจาก

แรงเนื่องส่วนเกินในโพลิเมอร์หลอม และตั้งนี้จะได้อุณหภูมิหลอมเหลวต่ำกว่าการใช้เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว หมุนสกรูที่ความเร็วรอบสูงๆ

ตารางข้างล่างจะแสดงตัวอย่างการออกแบบสกรูสำหรับเครื่องหลอมอัดรีดสกรูเดี่ยว, ชุดแรกที่ความเร็วรอบและอุณหภูมิต่ำ ชุดที่สองที่ความเร็วรอบและอุณหภูมิสูง สกรูความเร็วสูงจะออกแบบให้มีสองช่วง (Two stages) ช่วงแรกจะเป็นการอัดและหลอมเหลว คอมเปานต์ จากนั้นจะลดความดันก่อนเข้าไปยังช่วงที่สอง ซึ่งจะรับจากอากาศจะติดอยู่ที่ช่วงลดความดันนี้เพื่อไว้ใช้กำจัดพักไประยะ การออกแบบสกรูชนิดสองตอนต้องทำอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้โดยต้องไม่ให้โพลิเมอร์หลอมไหลเติมเต็มเข้าไปยังช่วงลดความดัน ซึ่งอาจเกิดได้จากความด้านทานในไดที่มากเกินไป ตัวเลขในวงเล็บจะแสดงความยาวของสกรูในแต่ละช่วง

ตารางที่ 2 ความยาวของสกรูในแต่ละช่วง

สกรูเดี่ยวชนิดอัตราความเร็วต่ำ			
เส้นผ่านศูนย์กลาง	$2 \frac{1}{2}$	$3 \frac{1}{2}$	$4 \frac{1}{2}$
ความลึกช่วงป้อน (Feed)	0.43" (4D)	0.65" (4D)	0.68" (4D)
ความลึกช่วงอัดดัน (Compression)	(16D)	(16D)	(16D)
ความลึกช่วงส่ง (Metering)	0.09" (4D)	0.27" (4D)	0.28" (4D)

สกรูเดี่ยวชั้งคงใช้ผลิตพีวีซีที่อัตราความเร็วสูง แต่ทั้งนี้สกรูควรมีอัตราอัด (Compression ratio) ประมาณ 2.5 : 1 ปอยครั้งมีการติดตั้งปุ่มหนามผสม (pin mixing stud) 2-4 ชุดที่ตัวสกรูด้วย วงแหวนของปุ่มเหล่านี้จะตั้งขึ้นจากรากสกรู (screw root) ขึ้นไปครึ่งหนึ่งของความลึกของเกลียวสกรู และปีกเกลียวสกรูที่สามารถเจาะออกได้เพื่อติดตั้งวงแหวนของปุ่มผสม

ตารางที่ 3 ความยาวของสกรูสองตอน

สกรูเดี่ยวชนิดอัตราความเร็วสูง		
เส้นผ่านศูนย์กลาง	$2 \frac{1}{2}$	$3 \frac{1}{2}$
ความลึกช่วงป้อนที่ 1	0.38" (3D)	0.53" (5D)
ความลึกช่วงอัด	(7D)	(6D)
ความลึกช่วงส่ง 1	0.13" (4D)	0.17" (5D)
ความลึกช่วงระยะ	0.39" (2D)	0.68" (2D)
กี๊ช	(5D)	(4D)
ความลึกช่วงอัด 2	0.185" (3D)	0.31" (4D)
ความลึกช่วงส่งสุดท้าย		

สกรูชนิดมีคอกกันการไหล (Barrier screw) ที่สามารถใช้ได้กับคอมเปานต์พีวีซีชนิดแข็ง อีกชนิดหนึ่งของการออกแบบที่คือเพิ่มปีกเกลียวเข้าไปในร่องเกลียวปกติ การออกแบบชนิด NRM นี้จะใส่ปีกเกลียวเพิ่มเป็นพิเศษลงในสกรูตอนแรกสำหรับพีวีซีชนิดพอง และลงในสกรูตอนที่สองสำหรับพีวีซีชนิดเม็ด

สกรูเดี่ยวชนิดความเร็วสูงควรมีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ของเหลวหมุนวนหล่อเย็นผ่านท่อ น้ำมัน Heat oil ที่มีอุณหภูมิใช้งานประมาณ 190 ถึง 320 °F (90-160 °C) จะเป็นสารหล่อเย็นที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามอาจใช้อากาศหล่อเย็นได้

5. อุณหภูมิกระบอกและໄด

ตารางตัวอย่างด้านล่างจะแสดงอุณหภูมิในแบบองศาฟาร์เคนไฮด์ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงองศาเซลเซียสที่เทียบเท่า

ตารางที่ 4 อุณหภูมิของกระบวนการและได

ชนิดสกูร์	สกูร์เดี่ยว ต่ำ ความเร็ว	สกูร์เดี่ยว สูง ความเร็ว	สกูร์คู่
อุณหภูมิช่วงที่ 1	300(150)	350(180)	330(165)
อุณหภูมิช่วงที่ 2	320(160)	350(180)	340(170)
อุณหภูมิช่วงที่ 3	340(170)	370(190)	350(177)
อุณหภูมิช่วงที่ 4		370(190)	363(184)
อุณหภูมิช่วงที่ 5		350(180)	360(182)
อุณหภูมิช่วงต่อ (adaptor)	365(185)	390(200)	375(190)
อุณหภูมิได	365(185)	390(200)	380(193)
อุณหภูมิ	355-370	380-400	383(195)
หลอมเหลว	(180-190)	(190-205)	

๖. การออกแบบไดและโครงสร้าง

ข้อพิจารณาสำคัญสำหรับการออกแบบไดพีวีซี ชนิดแข็งกึ่ดคือ ความหนืดที่สูงและค่าความคงทนต่อความร้อนที่ต่ำของพีวีซีหลอมเหลว ในบางกรณีอาจเรียกได้ว่าทั้งสองประการนี้อยู่ด้านตรงข้ามกับการแก้ปัญหา ค่าความหนืดสูงก็หมายถึงว่า ต้องให้ช่องทางไหลของพีวีซีมีขนาดโดยเหมาะสมเพื่อป้องกันความดันสูงในขณะเมื่อจะป้องกันการเสื่อมสภาพของพีวีซี เวลาที่คงอยู่ขณะทำการอัตราดี (Residence time) และปริมาณพลาสติกในไดครีมีค่าต่ำ ไดของพีวีซีจะเป็นลักษณะที่พลาสติกไหลเป็นแบบกระแทก (Streamline) และควรชุบโคโรเมียม

ไดชนิดพลาสติกแผ่น (Sheet die) จะไม่ใช้ Choker bar เพราะจะมีช่องว่างทำให้วัตถุติดเคลื่อนขึ้นด้านบน และเสื่อมสภาพได


ในกรณีของไดท่อกลมจะมีการอัดเมื่อผ่านชุดขาแมงมุม (Spider leg) เพื่อช่วยให้โพลิเมอร์หลวเสื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวอย่างที่ไปสำหรับอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของตอร์ป็อกที่ทำแพนงขาแมงมุมต่อ

ความยาวจะประมาณ 2:1 อัตราการอัดตัวเริ่งปริมาตรทั้งหมดอยู่ในช่วง 7:1 ถึง 10:1 และดังนั้นความสูงของช่องโพลิเมอร์ไฟลจะมีขนาดเล็กลง ความยาวของไดจะมีค่าประมาณ 20 เท่าของความกว้างปากได (die gap) สำหรับท่อผังบางอัตราส่วนอาจน้อยลง แต่สำหรับท่อผังหนาควรจะให้อัตราส่วนมากขึ้น ไดที่จะประกอบด้วยแหวนและหมุดที่ปรับได ดังนั้นหมายความว่าไดหนึ่งตัวอาจผลิตท่อไดหลายขนาด แต่อยู่ในช่วงไม่กว้างนักถ้าเทียบกับไดของพลาสติกโพลีโอลีฟิน ตารางตัวอย่างด้านล่างแสดงช่วงการผลิตของไดพีวีซีชนิดแข็ง

ตารางที่ 5 อัตราการผลิตของไดแต่ละขนาด

ได	เส้นผ่าศูนย์กลาง ของได(นิ้ว)	ความหนาของ ผัง(นิ้ว)	อัตราการผลิต สูงสุด(ปอนด์/ชม.)
A	0.2-0.6	0.04-0.07	100
B	0.5-2	0.04-0.15	200
C	1.3-3	0.07-0.28	500
D	2-6	0.07-0.4	900
E	3-9	0.07-0.55	1300
F	4.5-15	0.08-0.9	1700
G	6.5-18	0.1-1.1	2200
H	15-27	0.15-1.2	2200

การออกแบบไดโปรไฟล์จะคล้ายกันแต่ต้องคำนึงถึงการไหลให้ไดเป็นกระแสต่อเนื่อง สำหรับการออกแบบที่ใช้ในโรงงานถ้าเป็นไปไดควรให้ความหนาของผังนั้นงานสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการมีมุมภายในและภายในที่แหลมคม หน้าตัดชิ้นงานส่วนที่มีขนาดใหญ่ก็จะถูกแทนที่ด้วยแกนที่มีโพรงอยู่ภายในและอาจมีสันเสริมไดถ้าจำเป็น การออกแบบที่มีการเสริมสันติดกับพื้นที่เรียบอาจสร้างปัญหาได ใจจะสร้างจากเหล็กผสมส้มโคโรเมียมและนิกเกิลโดยต้องทำการขัดให้เรียบเงาเป็นพิเศษ




รูปที่ 1 ไดโปรไฟล์พีวีซี

7. การปฏิบัติการชุด downstream

อุปกรณ์ปรับแต่ง เช่น ไดปรับขนาด (Sizing die) จำเป็นต้องสร้างให้มีขนาดแม่นยำ ชุดปรับแต่งแบบมีสูญญากาศจะใช้กันมากขึ้น ตัวอย่างคือ เมื่อผลิตกรอบหน้าต่างด้วยอัตราการผลิต 200 ปอนด์/ชม. และมีความเร็วผลิตประมาณ 6 พุต/นาที จะใช้ชุดปรับแต่งสูญญากาศประมาณ 4 ชุด แต่ละชุดยาว 2 พุต และถ้าเพิ่มอัตราการผลิตขึ้นเป็นสองเท่าก็จำเป็นต้องเพิ่มชุดปรับแต่งและถ้าเพิ่มอีกหนึ่งเท่า ก็จะต้องเพิ่มชุดปรับขนาดยาว 5 หรือ 6 พุต

สายการผลิตทั้งໂປຣໄຟລ໌และທ່ອງຈະໃຫ້ชຸດຕັດເປັນແບບເລື່ອຍໜ້ວຍໃນມີຕົກລົງທີ່ຄວາມດ້ວຍຄົມພິວເຕົກ ໃນເລື່ອຍຈະເປັນຂົນດີທັງສະເໜາຄາຮົບດີແລະຝັ້ນຈະອອກແບບເປັນພິເສດສໍາຫຼວບພື້ນຖານ ຄວາມເງື່ອງເພລາຈະຕ້ອງພອທ່ານະໃນກາຮ່ານຸນໃນເລື່ອຢືນໃຫ້ໄດ້ຄວາມເງື່ອງເພລາປະມານ 16 ພຸດ/ວັນທີ

การวัดขนาดความหนาของท่อแบบอัตโนมัติใช้กันหັ້ງໄປมากขึ้น ชຸດແສດງຂົນດີ VDU ຈະເຂື່ອມຕ່ອງກັບເຄື່ອງຕຽບຈັບ ແລະແສດງຂໍ້ມູນການປັບປຸງຕັ້ງເຄື່ອງຈັກພ້ອມທັງອຸນຫຼາມປົງປັບຕິດງານ, ຄວາມດັນແລະຄວາມໜາງຂອງທ່ອ, ການວັດຂາດສາມາດໃຊ້ປັບປຸງຕັ້ງສາຍາການພິເສດແລະໄດ້ໄທແບບອັດໂນມັດ



รูปที่ 2 อุปกรณ์ปรับขนาด

8. គານສາມາດຂອງກາວັດຮັດ

ตารางด้านล่างຈະແສດງຄົງອັດຕະລິສູງສຸດເມື່ອໃຊ້ເຮັນຄວາມໜີດສູງ

ตารางที่ 6 ອັດຕະລິເຄື່ອງຫຼວດ

ເຄື່ອງຫຼວດ	ສກງຄວາມເງື່ອຍ້າ່າ			ສກງຄວາມເງື່ອຍ້າງສູງ		
	ປອນດີ/ ໝາ	ກກ./ ໝາ	ຮອບ/ ນາທີ	ປອນດີ/ ໝາ	ກກ./ ໝາ	ຮອບ/ ນາທີ
1"	70-90	30-40	15-25	250-350	110-160	40-70
2"	80-150	40-70	10-20	420-550	190-250	40-60
3"	120-150	50-80	5-15	600-750	270-340	20-30
4"						
2						

ສໍາໜັກເຄື່ອງຫຼວດໜີດສູງຈີ່ອັດຕະລິຈະແສດງໃນตารางດັ່ງໄປ ອັນນີ້ແນວດີຂອງເຄື່ອງຫຼວດຈະເປັນພໍາວຍເມຕົກແລະອັດຕະລິການພິເສດທີ່ແສດງເປັນກາວັດທ່ອ

ตารางที่ 7 ອັດຕະລິເຄື່ອງຫຼວດຂອງເຄື່ອງຫຼວດໜີດສູງ

ເສັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງ ຂອງສົກງ ມມ.	ອັດຕະລິສູງສຸດ ກກ./ໝາ (ປອນດີ/ໝາ)	ບານດເສັ້ນຜ່ານ ສູນຍົກລາງຂອງທ່ອ
73	180(400)	0.63-6.3
91	400(880)	1.25-10
125	700(1540)	4.3-25
132	1000(2200)	4.3-25

9. บทสรุป

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการกระบวนการการหลอมอัดรีดพีวีซีแข็ง จึงจำเป็นต้องควบคุมความร้อนและแรงเนื่องให้แม่นยำ ระหว่างทำการผลิต ทั้งนี้จะต้องเข้าใจสภาพการไหลของพีวีซี การออกแบบสกุณและระบบอุปกรณ์ ออกแบบแบบได้และโครงสร้าง ความสามารถของการอัดรีดและอุปกรณ์ปรับแต่งต่างชิ้นตัวแปรเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของขั้นงานว่าตรงความต้องการหรือไม่ต่อไป

10. กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอบพระคุณต่อ อาจารย์ David Dunning จาก The London School of Polymer Technology ที่ให้ความรู้ในการเขียน และขอบคุณ คุณสุรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ จากบริษัท พีวีซี จำกัด ที่ให้ข้อมูลสนับสนุน

เอกสารอ้างอิง

- [1] T. Whelan and D. Dunning , "The Dynisco Extrusion Processors Handbook", The Dynisco companies, UK, 1988, pp 169-177
- [2] G.E. Hewlett, "The formulation of PVC compound applications and quality control", Interplas Thailand'93 Semina, Bangkok , Thailand, May 23, 1993 , pp 1-6
- [3] ชาลิต แสงสวัสดิ์ "เอกสารประกอบการสอนกระบวนการทางวิศวกรรมพลาสติก", คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540, หน้า 72-74

11. ประวัติผู้เขียนบทความ



Name: Mr.Chavalit Sangswasd.

Position: Assistant Professor

Date of Birth: July 30, 1957

Age: 44

Education Background:

B. Eng (Textile Chemistry), RIT 1985,

MSc. (Polymer Science&Engineering), London 1991,

Cert. (Plastics Processing Technology), Victoria 1992,

Cert. (C-mold Introductory&Advanced), Taipei 1997.

Current Employment:

Lecturer of Department of Materials and Metallurgical Engineering, RIT

Address: Faculty of Engineering, Rajamangala Institute of Technology (Klong 6), Thunyaburi, Pathumthani, 12110, Thailand

Tel: (662) 0-2549-3480-85

Fax: (662) 0-2549-3483

E-mail: sangswad@access.rit.ac.th